



Il fattore $E_{pC,nd}$ non rientra nelle verifiche di legge.

Le possibili problematiche possono essere dovute ai troppi apporti, soprattutto agli apporti solari.

In fase progettuale si dovranno diminuire gli apporti solari, agendo sugli infissi in particolare il *Fattore dovuto ai tendaggi* e il parametro *Trasmittanza di energia solare per radiazione perpendicolare ($G_{gl,n,i}$)*, espresso in W/m^2K , che si trova cliccando con doppio click sull'infisso interessato e poi cliccando sul pannello *Apporti solari*.

Eventualmente inserire valori manuali più performanti.

Inoltre, si controlli che la zoonizzazione sia corretta e che gli scambi termici terreno-pavimento siano ben impostati.